

MERCEDES-BENZ VITO 190 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 30.04.2025

KODE: 1699667

 ZA16599

 92 487 KM

 29.10.2015
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: WDF44760513101540

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 30.09.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke. små riper/skader på støtfanger foran og bak.	
1.2 Speil	Noen riper i speilhus vsf	
1.3 Frontvindu	Små steinsprang i frontrute.	
1.4 Kanal	Skade på kanal venstre side , under.	
2. INTERIØR		
2.1 Varerom	Varerom er godt brukt. Riper og bulker finnes.	



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.




1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.




1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.




1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.




1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.1 Bulk og riper på dører, tak, bagasjeluke.
små riper/skader på støtfanger foran og bak.



1.2 Noen riper i speilhus vsf



1.3 Små steinsprang i frontrute.



1.3 Små steinsprang i frontrute.



1.4 Skade på kanal venstre side , under.



2.1 Varerom er godt brukt. Riper og bulker finnes.



2.1 Varerom er godt brukt. Riper og bulker finnes.



2.1 Varerom er godt brukt. Riper og bulker finnes.



2.1 Varerom er godt brukt. Riper og bulker finnes.



2.1 Varerom er godt brukt. Riper og bulker finnes.



2.1 Varerom er godt brukt. Riper og bulker finnes.



2.1 Varerom er godt brukt. Riper og bulker finnes.



2.1 Varerom er godt brukt. Riper og bulker finnes.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	TIDLIGERE BRUK	Næring
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 8, 2022
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7,5	7,5	7,5	7,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
15.04.2024	85863

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennermerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✖ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✖ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✖ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✖ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✖ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.